

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih





# OBRAZOVNI MATERIJAL ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA

Modul: Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promjena u obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

"Osnove CAD/CAM programiranja - glodanje"

Autor: Marijan Horvat







# Opis modula

	I	MODUL: MT6 (S2)					
Naziv modula	Naziv modula Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promjena						
	Kreditni bo	odovi	1				
Bodovna vrijednost i način izvođenja	Broj sati v (uživo)	vođene edukacije	12				
nastave	Broj sati osobnih aktivnosti polaznika		16				
CILJ MODULA							
Cilj modula je ojačati s	trukovne kon	npetencije nastavnika	a strukovnih predmeta.				
OPIS MODULA							
Modul je generički nan srodnim područjima i trebali implementirati u	nijenjen za p aspektima (n u vlastitoj pra	redstavljanje novih pr. zakonska regula ksi i nastavi.	dostignuća i promjena u struci te tiva i sl.) nastavnicima koji bi ih				
Preporučeni sadržaj/str	uktura modu	la:					
<ul> <li>izazovi i iskustv</li> </ul>	a u vlastitoj s	trukovnoj/stručnoj p	oraksi				
<ul> <li>nova znanja, tel</li> </ul>	hnologije i do	bre prakse u struci	· · · / · · · · · · · · ·				
<ul> <li>primjeri svladav pomoć novih zn</li> </ul>	anja izazova anja, tehnolo	u strukovnoj/strucno gije i dobre prakse u	oj praksi (rjesavanje problema) uz struci				
<ul> <li>implementacija strukovnu/struč</li> </ul>	novih zn nu i nastavnu	anja, tehnologija I praksu	i dobre prakse u vlastitu				
<ul> <li>vrednovanje pri</li> </ul>	mjene novih	znanja, tehnologija i	dobre prakse u struci				
<ul> <li>prijenos novih z</li> </ul>	nanja, tehnol	ogija i dobre prakse	na učenike i suradnike.				
ISHODI UČENJA ZA MODUL							
Nakon uspješno završe	nog modula j	oolaznik će moći:					
<ul> <li>objasniti ino</li> </ul>	<ul> <li>objasniti inovacije/novine i unapređenja u struci</li> </ul>						
<ul> <li>integrirati nova znanja, tehnologije i dobre prakse u vlastitu strukovnu/stručnu i nastavnu praksu te rješavanje problema</li> </ul>							
<ul> <li>vrednovati korisnost i učinkovitost primjene novih znanja, tehnologija i dobre prakse u struci</li> </ul>							
<ul> <li>osmisliti prijenos novih znanja, tehnologija i dobre prakse na učenike i suradnike.</li> </ul>							
NAČIN VREDNOVANJ	A						
Elementi praće provjeravan	enja i ja	Opterećenj	je u kreditnim bodovima				
Vođena edukacija			0,4				
Samostalne aktivnosti polaznika 0,6							







Završno vrednovanj	e		0							
Ukupno				1						
KADROVSKI UVJE	ті	_								
Modul trebaju rea	alizirati stručnj	aci iz	pojedinih	obrazovnih	sektora	zaposleni	na			

visokoškolskim institucijama (npr. za prijenos novih znanja, tehnologija), u realnom sektoru (npr. za prijenos tehnologija i dobre prakse) ili pak srodnim strukovnim školama (npr. primjeri dobre prakse implementacije novih dostignuća).

**Napomena:** opis modula sastavni je dio Koncepta novog modela stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta kojega je Agencija razvila u okviru ESF-ovog projekta







Sadržaj modula: Izazovi i iskustva u strukovnoj praksi te nova znanja i tehnologije

## Ishod/i učenja koji se ostvaruju kroz sadržaj:

- 1. Analizirati mogućnosti implementacije CAD/CAM tehnologije.
- 2. Interpretirati metodologiju programiranja CNC strojeva.
- 3. Interpretirati prednosti i nedostatke CAD/CAM programiranja.

#### Opis obrazovnog sadržaja

Obrada skidanjem strugotina još uvijek predstavlja dominantan način preoblikovanja metalnih obradaka u željeni izradak. Geometrija izradaka sve je složenija te zahtijeva kompleksan način vođenja putanje alata koji služi za obradu. Računalom upravljani strojevi, tzv. CNC strojevi (engl. Computer Numerical Control) omogućavaju realizaciju navedenih složenih geometrija. Obrada skidanjem strugotine u dijelu glodanja uglavnom se realizira kao 2.5D glodanje te višeosno glodanje. Programiranje glodanja često zahtijeva upotrebu specijaliziranih CAD/CAM programa (CAD - (engl. Computer-aided Design) - dizajn potpomognut računalom, CAM - (Computer-aided Manufacturing) korištenje računalnog programa za upravljanje alatnih strojeva i srodnih strojeva u proizvodnji izradaka, može se odnositi i na korištenje računala kako bi pripomogli svim operacijama proizvodnog ciklusa, uključujući planiranje, upravljanje, prijevoz i skladištenje). Integracija CAD i CAM sustava rezultira generiranjem CNC programa koji se izravno unosi u upravljačku jedinicu CNC stroja. Kvalitetne simulacije te analize koje su sastavni dio CAD/CAM programa sprečavaju greške. Važno je ovdje napomenuti da implementacija CAD/CAM sustava zahtijeva viši stupanj kompetencija. U zadnje vrijeme razvijaju se i sustavi programiranja CNC strojeva temeljeni na umjetnoj inteligenciji. Izradak izrađen u nekom 3D CAD programu predstavlja temeljni ulazni parametar ovakvih sustava. Točnost programa veoma je važna jer greške uzrokuju ne samo greške izratka nego i moguće havarije samog CNC stroja. Na tržištu postoji čitav niz CAD/CAM programa. Tvrtke koje implementiraju CAD/CAM tehnologiju često koriste različite proizvođače CAD/CAM programa. Programiranje CNC strojeva je proces koji zahtijeva mnogo informacija i kompetencija. Slika 1 prikazuje pojednostavljenu shemu izrade proizvoda na CNC stroju.











Slika 1: Pojednostavljena shema programiranja CNC strojeva.

Implementacija CAD/CAM sustava u tvrtke omogućava izradu kompleksnijih proizvoda koji imaju višu dodanu vrijednost. Prije uvođenja CAD/CAM sustava potrebno je izvršiti cjelokupnu analizu mogućnosti implementacije. Implementacija zahtijeva kvalificiranu radnu snagu koja posjeduje kompetencije u radu sa CAD/CAM programima.

Prednosti CAD/CAM programiranja:

- mogućnost izrade visoko složenih oblika;
- veća dodana vrijednost proizvoda;
- smanjenje grešaka programa;
- integracija sa čitavim sustavom proizvodnje (CAE sustavi).

Nedostaci CAD/CAM programiranja:

- visoki troškovi ulaganja;
- kvalificirana radna snaga;
- proces integracije zahtijeva dugo vrijeme prilagodbe.

## Predloženi načini vrednovanja/ ostvarivanja ishoda obrazovnog sadržaja:

- Upitnici samoprocjene.
- Radne liste.
- Odabir primjera u praksi.
- Rješavanje problema.
- Upitnik samovrjednovanja.
- Praćenje komunikacije s učenicima u nastavnom procesu i analiza istog.
- Izlaganje pred sudionicima o uspješnosti realizacije predviđenih zadataka u







samostalnom radu.

## Sadržaj modula: Osnovne informacije o CAD/CAM programu FUSION360®

## Ishod/i učenja koji se ostvaruju kroz sadržaj:

1. Analizirati implementaciju CAD/CAM programa u strukovnom obrazovanju Republike Hrvatske.

- 2. Identificirati sučelje programa FUSION360<sup>®</sup>.
- 3. Prilagoditi osnovne postavke programa FUSION360<sup>®</sup>.

#### Opis obrazovnog sadržaja

U strukovnom obrazovanju Republike Hrvatske u sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija implementiraju se različiti CAD/CAM programi. Problem se javlja kod legalizacije korištenja CAD/CAM programa i mogućnosti instaliranja na računala učenika.

Kompanija Autodesk<sup>®</sup> zadnjih godina dozvoljava korištenje svojih proizvoda u obrazovne svrhe. Nadalje, njezini programi učestalo se koriste i na svjetskim učeničkim natjecanjima kao što je npr. WorldSkills. Proizvode mogu koristiti nastavnici i učenici sukladno licencnim pravilima. Program Autodesk Fusion360<sup>®</sup> predstavlja alat koji obuhvaća područja 3D modeliranja, izradu tehničke dokumentacije, vizualizaciju, simulaciju i CAD/CAM programiranje. Integracija svih modula u jednom programu, jednostavnost korištenja kao i dobra podrška s obrazovnim materijalima, predstavljaju potencijal za njegovu primjenu u obrazovanju. Program radi djelomično u *oblak* okruženju te je potrebna internetska veza tijekom pokretanja programa. Nakon prijave i registracije kroz službeni portal, potrebno je umetnuti dokument iz kojeg je jednoznačno moguće dokazati nastavnički odnosno učenički status u srednjoj školi Republike Hrvatske. Povratna informacija dobiva se obično nakon 48 sati u obliku poruke koja u sebi sadrži putanju prema preuzimanju željenog alata. Prijava se vrši putem skole.hr domene. Nakon instaliranja programa moguće je povezivanje sudionika u grupe, što može biti zanimljivo prilikom izrade učeničkih projekata. Program sadrži respektabilne baze strojnih dijelova koji mogu poslužiti kao dodatni materijali tijekom izvođenja nastavnog procesa. Učenici se u školi prijavljuju u program sa svojim skole.hr identitetom, izrađuju zadatak te ga spremaju u oblak. Kod kuće mogu nastaviti sa radom nakon prijave na svoje računalo. Ovakav jednostavan način rada omogućava olakšanu izradu i provjeru radova te realizaciju složenih projekata.











Slika 2. prikazuje sučelje programa Fusion360<sup>®</sup>.

Program se sastoji od sljedećih osnovnih modula:

a) Desing,

b) Generative design,

c) Render,

- d) Animation,
- e) Manufacture,
  - f) Drawing.



Slika 3. Osnovne postavke programa Fusion360<sup>®</sup> "Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc."

Use old toolbar UI







Slika 3. prikazuje osnovne postavke programa. Opcija *Preferences* omogućava većinu postavki i personalizaciju programa. Opcija *Default modeling orientation* u opciji Z up definira smjer osi z prema gore u donosu na XY ravninu. Također, opcija *Reverse zoom direction* omogućava "zumiranje" mišem na istovjetan način kao i u programu AutoCAD<sup>®</sup>.

# Predloženi načini vrednovanja/ ostvarivanja ishoda obrazovnog sadržaja:

- Upitnici samoprocjene.
- Radne liste.
- Odabir primjera u praksi.
- Rješavanje problema.
- Upitnik samovrjednovanja.
- Praćenje komunikacije s učenicima u nastavnom procesu i analiza istog.
- Izlaganje pred sudionicima o uspješnosti realizacije predviđenih zadataka u samostalnom radu.

Sadržaj modula: 3D modeliranje jednostavnog prizmatičnog predmeta

# Ishod/i učenja koji se ostvaruju kroz sadržaj:

- 1. Analizirati osnovne naredbe 3D modeliranja.
- 2. Preispitati korelaciju osnovnih naredbi 3D modeliranja sa drugim računalnim sustavima.
- 3. Primijeniti osnovne naredbe 3D modeliranja.

## Opis obrazovnog sadržaja

Pri radu sa CAD/CAM sustavima potrebno je poznavanje osnovnih naredbi za 3D modeliranje kako bi se 3D model prilagodio tehnološkim mogućnostima tvrtke. Slika 4. prikazuje jednostavni prizmatični predmet za koji je potrebno izraditi 3D model.









Slika 4. Jednostavni prizmatični predmet

3D modeliranje u programu Fusion360<sup>®</sup> vrši se u modulu *Design.* Većina naredbi identična je programu AutoCAD<sup>®</sup>. Naredbe su parametarski koncipirane te sadrže kratke upute koje se aktiviraju tokom rada. U nastavku slijede osnovni koraci u izradi 3D modela. Baza će biti ravnina XY sa ishodištem koordinatnog sustava desno od crteža. Ishodište koordinatnog sustava 3D modela je u kontekstu sa ishodištem koordinatnog sustava vezanog uz CNC programiranje. U nastavku su prikazani osnovni koraci u 3D modeliranju. Korištene su naredbe *Rectangle, Fillet i Extrude.* 

1. Korak

Radionički crtež

- dimenzije obratka 120x60x30 mm
- dimenzije izratka 120x60x27 mm









- 2. Korak 3D modeliranje izratka
- XY ravnina
- 1. Naredba 2 POINT RECTANGLE 120 x 60 mm
- 2. Naredba EXTRUDE visina 27 mm
- 3. Izrada skice na gornjoj plohi
- naredba RECTANGLE 40 x 40 mm
- naredba FILLET R=5mm
- naredba SKETCH DIMENSION dimenzionirati sve parametre



- 4. Izrada džepa 40x40x5 mm
- naredba EXTRUDE -5mm





"Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc."

#### Predloženi načini vrednovanja/ ostvarivanja ishoda obrazovnog sadržaja:

- Upitnici samoprocjene.
- Radne liste.
- Odabir primjera u praksi.
- Rješavanje problema.
- Upitnik samovrjednovanja.
- Praćenje komunikacije s učenicima u nastavnom procesu i analiza istog.

Izlaganje pred sudionicima o uspješnosti realizacije predviđenih zadataka u samostalnom radu.







## Sadržaj modula: Izrada jednostavne tehnološke dokumentacije

## Ishod/i učenja koji se ostvaruju kroz sadržaj:

- 1. Preispitati opseg tehnološke dokumentacije kod CAD/CAM programiranja.
- 2. Proračunati režime rada.
- 3. Analizirati vrste Operacijskih listova.

## Opis obrazovnog sadržaja

Tehničko-tehnološku dokumentaciju čini: tehnički crtež, operacijski list, plan stezanja, plan alata, plan rezanja i programski list. Tehnički crtež uglavnom je realiziran kao radionički crtež i izrađuje se u raznim CAD programima. Radionički crtež sadrži informacije o geometriji, materijalu, kvaliteti površine, zahtjevima vezanim uz tolerancije i posebne napomene te upute za izradu izratka (npr. informacije o toplinskim obradama). Detaljna analiza radioničkog crteža prethodi izradi ostalih dokumenata tehničko-tehnološke dokumentacije, a posebno operacijskom listu. Tablica 1. prikazuje operacijski list - tip 1 s osnovnim informacijama potrebnim za izradu CNC programa. Tablica 2. prikazuje operacijski list - tip 2 s dodatnim informacijama, koji je zanimljiviji u kontekstu CAD/CAM programiranja jer u jednom dokumentu sadrži informacije plana stezanja i plana rezanja.

ODEDACIJSKI			Al legura		120x60x30 mm						
		Broj operacijskog lista:	Materijal:		Dimenzije obratka:			Izradio:			
		Broj radioničkog crteža:	Naziv	Naziv dijela/pozicije:		Pregledao/odobrio:		Li	st:	Slijedi list:	
Br.			V	fz	S		F	ap	i	Tpz	t1
/zahvata	NAZIV OPERACIJE, ZAHVATA	ALATI	(m/min)	(mm/zub)	mi	1-1	mm/mi n	mm	-	min	min
10	Priprema radnog mjesta	CNC stroj 001									
10/10	Zagrijavanje stroja	CNC stroj 001								5	
		Čeono glodalo Ø40									
10/20	Priprema i mjerenje alata na stroju	Prstasto glodalo Ø8 Etalon za								10	
		mjerenje korekcije alata									
10/30	Stezanje obradka i mjerenje nul točke	Strojni škripac 3D taster								5	
20	Čeono glodanje										
20/10	Čeono glodanje površine 120x60x27 mm	Čeono glodalo Ø40	200	0,1	15	91	471	3	1		1
30	Izrada džepa										
30/10	Izrada pravokutnog džepa 40x40x5mm	Prstasto glodalo Ø8	32	0,05	12	73	255	2	3		4,3
40	Kontrola dimenzija	Kontrolna mjerila								5	

## Tablica 1. Operacijski list - tip 1







Napomena: režimi rada odabrani su za proizvodni stroj.

Tablica 2. Operacijski list - tip 2 (prvi dio)

				Al - legura	120x60x30				
JEDNOSTA	/NI OPERACIJSKI LIST	Broj operacijskog lista:		Materijal:	Dimenzije obratka:	Izradio:			
(	CAD/CAIVI)								
		Br	oj radioničkog crteža:	Naziv dijela/pozicije:	Pregledao/odobrio:	List:	Sliji	edi list:	
Br. operacije /zahvata	NAZIV OPERACIJE, ZAHVATA	ST	ROJNA GRUPA, ALATI		SKICA NAKON OBRADE		Trz	t,	
10	PRIPREMA RADNOG MJESTA	CNC stroj 001							
10/10	Zagrijavanje stroja	CNC stroj 001							
10/20	Priprema i mjerenje alata na stroju	1. Čeono glod 2. Prstasto glo Etalon za mjer	alo Ø40 idaloØ8 renje korekcije alata						
10/30	Stezanje obradka i mjerenje nul točke	Strojni škripac 3D taster	:	]	129	30		20	
20	ČEONO GLODANJE			¥Y		¢Υ			
		Čec	no glodalo Ø40						
		V (m/min)	200						
20/10	Čeono glodanje plohe	fz(mm/zub)	0,1						
20/10	120x60x27	S (min <sup>-1</sup> )	1591						
		F ( mm/min)	471						1

Napomena: režimi rada odabrani su za proizvodni stroj. **Tablica 2.** Operacijski list – tip 2 (nastavak)



Napomena: režimi rada odabrani su za proizvodni stroj.

Također, operacijski list sadrži informacije vezane uz režime rada i vremena potrebna za pripremu  $T_{pz}$  (min) i izradu izratka  $t_1$ (min). Brzina rezanja V (m/min), posmična brzina F (mm/min) i broj okreta vretena S (okr/min) definirani su izrazima:

a) za glodanje

$$V = \frac{\pi \cdot D \cdot S}{1000} (m/min) \qquad F = f_z \cdot n \cdot Z (mm/min) \qquad S = \frac{V \cdot 1000}{\pi \cdot D} (okr/min)$$







pri čemu je:	F (mm/min) posmična				
D (mm) promjer alata	brzina				
S (okr/min) broj okretaja vretena u minuti	fz (mm/zub) posmak po zubu (oštrici) alata				
	S (okr/min) broj okretaja vretena u minuti				
	Z broj zubi (oštrica) alata				

Broj prolaza i te dubina rezanja **a**<sub>P</sub> određuju se uzimajući u obzir željenu kvalitetu površine, alat, materijal i snagu stroja. Kod školskih CNC strojeva, koji su namijenjeni za obuku, izbor režima rada vrši se temeljem dijagrama i proračuna za materijal *"Automat aluminium*". Preporučljivo je da se operacijski list izrađuje bez obzira na samu organizaciju proizvodnog procesa. Ovaj dokument također može poslužiti u procesu izrade ponude za izradu proizvoda i kao temeljni dokument za planiranje organizacije u proizvodnji. Iz svega navedenog, jasno je da je potrebno pažljivo pristupiti izradi operacijskog lista.





Predloženi načini vrednovanja/ ostvarivanja ishoda obrazovnog sadržaja:

- Upitnici samoprocjene.
- Radne liste.
- Odabir primjera u praksi.
- Rješavanje problema.
- Upitnik samovrjednovanja.
- Praćenje komunikacije s učenicima u nastavnom procesu i analiza istog.

- Izlaganje pred sudionicima o uspješnosti realizacije predviđenih zadataka u samostalnom radu.







# Sadržaj modula: Izrada CNC programa korištenjem CAD/CAM programa

# Ishod/i učenja koji se ostvaruju kroz sadržaj:

- 1. Opisati osnovne točke CNC stroja.
- 2. Komentirati poziciju postavljanja nul-točke izratka W.
- 3. Koristiti CAD/CAM program u izradi jednostavnog CNC programa.
- 4. Preispitati G-cod generiran pomoću CAD/CAM programa.

## Opis obrazovnog sadržaja

CAD programi, koji služe za dizajniranje na računalu, mogu se integrirati sa CAM sustavima u takozvane CAD/CAM sustave. Trodimenzionalni crtež uvozi se u CAD/CAM program te se kroz određene procedure vrši simulirana obrada u željenoj tehnologiji. Rezultat predstavlja CNC program koji je najčešće izrađen u *G-codu*. Program Fusion360<sup>®</sup> omogućava jednostavnu integraciju CAD modula sa CAD/CAM modulom programa.



Slika 5. Objašnjenje terminologije

Slika 5. prikazuje objašnjenje terminologije sirovac, obradak, izradak. Prilikom programiranja potrebno je poznavati osnovne točke CNC stroja:

a) M - nul-točka stroja (Machine Zero Point)

pozicija ove točke određena je od strane proizvođača CNC stroja i ne može se mijenjati.
 Ona je ishodište koordinatnog sustava stroja.

b) W - nul-točka obratka/izratka (Workpiece Zero Point)

 točka vezana za obradak/izradak. Slobodno se mijenja prema potrebama konstrukcije ili izrade. Jedan obradak/izradak može imati više nul-točaka. Uobičajeno je da se ova točka postavlja na izradak.

c) N - referentna točka alata (Tool Mount Reference Point)

 početna točka od koje se mjere svi alati. Leži na osi držača alata, određena je od strane proizvođača i ne može se mijenjati. Pozicija ove točke prati se senzorima stroja u odnosu na točku M .

d) R - referentna točka (Reference Point)







- točka u radnom području stroja koja je određena krajnjim prekidačima.



Slika 6. Oznake referentnih točaka CNC stroja

U nastavku se podrazumijeva da se točka W postavlja na izradak. Nul točka izratka W može se postaviti na različite pozicije koje pak ovise o tehnologiji izrade. Slika 7 prikazuje moguće pozicije nul-točke.



Slika 7. Pozicije postavljanja nul-točke izratka W

U nastavku slijede osnovni koraci u izradi jednostavnog CAD/CAM programa na primjeru programskog paketa Fusion360<sup>®</sup>.

- **1. Korak** MANUFACTURE (Fusion360)
- 1. Kreiranje alata TOOL LIBRARY



Kreiranje NEW TOOL LIBRARY

- Kliknuti na Local
- Desni klik New Tool Library
- Formiranje CADCAM VJ1







New Tool Library      Libraries      Name	0
	C C
Duplicate Tool Library	
Delete Tool Library	
Venç 🕙 Import Tool Library Ctrl+I 👖 🖉 🖉 Local	
Image: A margin of the second seco	
Renumber Tool Library	

"Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc."

Formiranje alata u Tool Libary

- New Mill Tool
- definirati čeono glodalo Face Mill (opcija Type)
- definirati geometriju Geometry i režime rada Feed&Speed
- definirati prstasto glodalo Flat end mill
- definirati geometriju Geometry i režime rada Feed&Speed





"Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc."

- 2. Definiranje dimenzije obratka i nul točke Setup
- definiranje dimenzija obratka STOCK
- definirati relativno na izradak Mode Relative size box
- definiranje dodataka na izradak Stock Offset Mode
- definiranje dimenzija obratka -u opciji Add stock to sides.

STOCK SIDE OFFSET =0, TOP SIDE OFFSET =3

- definiranje nul točke WCS Setup Work Coordinate System
- definiranje nul točke obzirom na izradak
- Orientation Model orientation
- pozicija nul točke (kliknuti na točku modela-izratka)







## Origin – Model box orientation

				SETUP SETUP1	-		
				🕘 Setup 🗐 Stock	Post Process		
	SETUP SETUPI		1	▼ Stock			
200	O Setup	k Post Process		Mode	Relative size box *	•••	SETUP SETUP
	* Stock		· · · · ·	Stock Offset Mode	Add stock to skd .		👌 Setup 🥑 Stock 🔯 Post Process
	Mode	Relative size box *		First Fide Offerd			* Machine
	Stock Offset Mode	Add stock to sid •		SIGCK SIDE OTISET			Machine Select
•	Stock Side Offset			Stock Top Offset	Smm .		
	Stock Top Offset	1 mm		Stock Bottom Offset	0 mm	8000	• setup
	Stock Bottom Offset	0 mm (2)		Round Up to Nearest	0 mm 🔹		operation type meng
	Round Up to Nearest	0 mm		= Dimensions			Work Coordinate System (WCS)
	▼ Dimensions			Universions			Orientation Model orientation •
	Width (X)	122 mm		Width (X)	120 mm	7	Orgin Model box point •
	Depth (V)	62 mm		Depth (Y)	60 mm		Model Point E Sox Poet
	Height (Z)	28 mm	1.2.2.2.2	Height (Z)	30 mm		▼ Model
						0	Nodel 🔤 Body 🛪
	0	OK Cancel		0	OK Cancel	Model Point	

"Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc."

Definiranje obratka moguće je i "uvozom" 3D modela obratka, dok je definiranje nul točke moguće i pozicioniranjem točke naredbom *Point* u modulu *Design* na željenoj poziciji.

- 3. Definiranje operacije čeonog glodanja FACE
- definiranje alata Tool CADCAM VJ1 1 face mill
- analiza visina u toku obrade Heights
- (visina obrade definirana je obzirom na obradak -Stock top i iznosi 3mm iznad nul točke
- Top 3mm)
- definiranje maximalne dubine po prolazu Passes Multiple Depths



"Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc."







definiranje načina obrade – Passes - Direction
 Both ways
 Conventional

Climbp



"Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc."

- definiranje vertikalnog spuštanja Verticl Lead-In Radius=0

(nema vertikalnog radijusa u ravnini G18 prilikom prilaza čeonog glodala što olakšava postprocesiranje)



"Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc."

- 4. Generiranje G-codea i ubacivanje u WinNC
- generiranje G-codea za operaciju Face
- desni klik na operaciju Post Process Output
- generirani G-code posjeduje ektenziju .mpf
- prilagodba generiranog G-codea
- ubacivanje G-codea u željenu upravljačku napravu (npr WinNC-Emco)



"Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc."

5. Definiranje operacije izrade džepa – 2D Pocket

- definiranje alata Tool Select CADCAM VJ1 2 Flat
- definiranje geometrije džepa Geometry Pocket Selection
- maksimalna dubina po prolazu grube obrade

Passes – Maximum Roug. Step. – 2mm

- dodatak za daljnju obradu mjeren od obratka (Stock)







## Passes - Stock to Leave - nije potreban

- definiranje prilaza alata Linking - Ramp prilaz je definiran ravno (Predrill), a točka spuštanja je unaprijed definirana naredbom Point u džepu.



"Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc."

#### 6. Definiranje simulacije - Simulate

- ukoliko se želi vidjeti obrada od obratka do izradka - Stock



"Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc."

U simulacijskom procesu moguća je analiza svih točaka putanje alata. U programskom stablu za pojedinu operaciju moguć je uvid u koordinate svih točaka putanje alata.

- 7. Generiranje G-codea i ubacivanje u WinNC
- generiranje G-codea za sve operacije Setup1
- desni klik na operaciju Post Process Output
- generirani G-code posjeduje ekstenziju .mpf







- prilagodba generiranog G-codea
- ubacivanje G-codea u željenu upravljačku napravu (npr WinNC-Emco)

N70 G17누 N90 ; Face2누 N100 T1 D1누	<mark>300 ; 2D Pocket3¹</mark> ⊧ N310 M9¹ӻ		
N130 S1591 M34	N330 T2 D1 <sup>1</sup>		
N140 G54	N340 M61-		
N150 G0 X142 Y10.51	N300 51273 M37 N370 G545		Post Process
N160 G0 Z18Կ	N380 G0 X85 Y304	SETUP -	Configuration Folder
N170 M8'⊧	N390 G0 Z18 <sup>1</sup> F	POWSER	
N180 G0 Z84	N400 M8 <sup>⊥</sup> ⊧		C: \Users \Učenik \AppData \Local \Autodesk \webdeploy \production \c23c4c7ff2
N190 G1 Z0 F477.3Կ	N410 G0 Z81 <sub>F</sub>	CADCAM_gotovo v0	
N200 G1 X120 <sup>L</sup> ⊧	N420 G1 Z1 F254.6'⊧	🗋 Units: mm	Post Configuration
N210 G1 X0'⊧	N430 G17냑	Named Views	Enter search text
N220 G0 Z8 <sup>L</sup> F	N440 G3 X85.4 Y30.4 CR=0.4 <sup>L</sup> F		
N230 G0 X-22 Y40.62누	N450 G1 Y32.48 Z1'₊	V 💿 🖸 Models	Siemens SINUMERIK 840D / siemens-840d
N240 G1 Z0 F477.3 <sup>L</sup> ⊧	N470 G3 X85 Y32.88 CR=0.4 ⊦	A C. Setups.	
N250 G1 X0Կ	N480 G1 X82.44 Z1	🛆 🗁 Setup1 💿	Output folder
N260 G1 X120Կ	N500 G3 X82.12 Y32.56 CR=0.3195	D 💿 🥔 IT11 Face2	C:/Users/Učenik/Desktop
N270 G0 Z18Կ	N510 G1 Y27.44 Z1 <sup>-</sup>		
N280 G17 <sub>4</sub>	N530 G3 X82.44 Y27.12 CR=0.3195	[12] 2D Pocket3     [12]     [12] 2D Pocket3     [12] 2D     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12]     [12	Program Settings

"Autodesk screen shots reprinted courtesy of Autodesk, Inc."

Rezultat postprocesiranja često zahtijeva manje intervencije u G-codeu sukladno karakteristikama upravljačke jedinice CNC stroja. U nastavku slijede osnovne naredbe G-codea sukladno ISO 6983 ili DIN 66025.

GO Brzi hod.

G1 Radni hod.

G2 Kružno gibanje u smislu kazaljke na satu.

G3 Kružno gibanje suprotno kazaljci na satu.

G4 Vrijeme zastoja.

**G9** Kružna interpolacija kroz točku.

- **G17** Izbor radne ravnine XY.
- **G18** Izbor radne ravnine XZ.
- G19 Izbor radne ravnine YZ.

**G25** Minimalno programirani radni prostor/broj okretaja radnog vretena.

**G26** Maksimalno programirani radni prostor/ broj okretaja rad. vretena.

**G33** Narezivanje navoja sa konstantnim korakom.

G331 Urezivanje navoja.

- **G332** Urezivanje navoja povratno gibanje.
- G40 Isključenje kompenzacije radijusa alata.
- G41 Lijeva kompenzacija radijusa alata.
- G42 Desna kompenzacija radijusa alata.
- **G53** Isključenje pomaka nul-točke.







**G54-G59** Postavljanje –nul-točke obratka.

**G63** Urezivanje navoja bez sinkronizacije.

**G64** Način izrade konture.

G70 Mjerni sustav u inčima.

G71 Mjerni sustav u milimetrima.

**G90** Apsolutni mjerni sustav.

**G91** Inkrementalni mjerni sustav.

**G94** Posmak u mm/min (inch/min).

G95 Posmak u mm/o (inch/o).

**G96** Konstantna brzina rezanja.

G97 Stalan broj okretaja isključen.

**G110** Polarna koordinata – inkrementalno.

**G111** Polarna koordinata – apsolutno.

**TRANS** Translacija koordinatnog sustava (obično se naredba upisuje iza naredbe za postavljanje nul-točke, G54,G55...).

ATRANS Translacija koordinatnog sustava inkrementalno

SUPA – ima isti efekt kao i naredba G53

**MO** Programirano zaustavljanje/stop.

M1 Uvjetni stop.

M2 Kraj programa.

M3 Rotacija vretena udesno ( u smislu kazaljke na satu).

M4 Rotacija vretena u lijevo ( u smislu suprotno kazaljci na satu).

M5 Zaustavljanje vretena.

M6 Izmjena alata.

M8 Uključenje rashladnog sredstva.

M9 Isključenje rashladnog sredstva.

M10 Uključenje diobene glave.

M11 Isključenje diobene glave.

**M17** Kraj potprograma.







- M25 Otvaranje čeljusti škripca.
- M26 Zatvaranje čeljusti škripca.
- M27 Zakretanje diobene glave.
- M30 Kraj programa.
- M70 Pozicioniranje glavnog vretena.
- M71 Automatsko zatvaranje vrata.
- M72 Automatsko otvaranje vrata.

## Predloženi načini vrednovanja/ ostvarivanja ishoda obrazovnog sadržaja:

- Upitnici samoprocjene.
- Radne liste.
- Odabir primjera u praksi.
- Rješavanje problema.
- Upitnik samovrjednovanja.
- Praćenje komunikacije s učenicima u nastavnom procesu i analiza istog.

Izlaganje pred sudionicima o uspješnosti realizacije predviđenih zadataka u samostalnom radu.







## Sadržaj modula: Samostalni rad

## Ishod/i učenja koji se ostvaruju kroz sadržaj:

- 1. Izraditi 3D model predmeta.
- 2. Izraditi Operacijski list.
- 3. Izraditi CNC program korištenjem CAD/CAM programa.
- 4. Preispitati G-cod generiran pomoću CAD/CAM programa.
- 5. Preispitati korištenje naredbi 2D Adaptive Clearing.

## Opis obrazovnog sadržaja

Potrebno je izraditi 3D model, operacijski list i CAD/CAM program za predmet prikazan slikom 8.



Slika 8. Samostalni rad

Uputa:

1. Izraditi 3D crtež predmeta na slici 8, koristeći prethodno opisane korake. Izrađeni 3D model snimiti kao *prezime\_3Dmodel.* 

2. Izraditi operacijski list.

3. Izraditi CNC program koristeći korake i alate opisane u prethodnom tekstu.

Preporučuje se primjena sljedećih operacija:

A) Face – čeono glodanje plohe, alatom čeono glodalo Ø40mm









B) 2D Pocket za izradu stepenice, alatom prstasto glodalo Ø8mm



C) 2D Pocket za izradu džepa alatom prstasto glodalo Ø8mm

Dimenzije obratka su 120x80x25 mm, a materijal je aluminij Al99,5.

Napomena: potrebno je analizirati izradu stepenice sa operacijom *2D Pocket* i predložiti optimalniju operaciju.

#### Predloženi načini vrednovanja/ ostvarivanja ishoda obrazovnog sadržaja:

- Upitnici samoprocjene.
- Radne liste.
- Odabir primjera u praksi.
- Rješavanje problema.
- Upitnik samovrjednovanja.
- Praćenje komunikacije s učenicima u nastavnom procesu i analiza istog.

Izlaganje pred sudionicima o uspješnosti realizacije predviđenih zadataka u samostalnom radu.







## Literatura

1.Bošnjaković, M. Numerički upravljani alatni strojevi. Zagreb, 2009.

2.Balič, J. CAD/CAM Postopki. Univerza v Mariboru, 2002.

3.Botak; Ćurković Bogunović. Automatsko programiranje CNC strojeva. Varaždin, 2009.

4.https://www.autodesk.com/education/edu

software/overview?sorting=featured&page=1 (01.02.2021.).

5.https://www.emco-world.com/en/products/industrialtraining/machines/milling/cat/26/d/2/p/1000006%2C26/pr/concept-mill-55.html (02.02.2021.).

6.Horvat, M. Analiza implementacije CAD sustava u obrazovnom procesu. Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Čakovec, 2011.

7.https://www.heidenhain.com/en\_US/products/cnc-controls/ (01.03.2019.).

8.Horvat, M. Konverzacijsko programiranje CNC strojeva korištenjem računalom izrađenog crteža. Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Čakovec, 2014.